



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ДЕТАЛЕЙ ИЗ РЕЗИНЫ
ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ
М-20 „ПОБЕДА“

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
НИИАТ

ЛЕННИНГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ИЗ РЕЗИНЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ М-20 „ПОБЕДА“

(Из опыта работы Ленинградского завода)
по ремонту легковых автомобилей)

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
АВТОТРАНСПОРТНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1958

1061

В брошюре освещен опыт работы по изготавлению деталей из резины для автомобилей М-20 «Победа» на Ленинградском ремонтном заводе легковых автомобилей.

Брошюра предназначена для работников автохозяйств и авторемонтных заводов.

ВВЕДЕНИЕ

Современные автомобили имеют сотни деталей, изготовленных из резины. Естественно, что эти детали изнашиваются и требуют замены при ремонте автомобилей в гаражах и особенно при капитальном ремонте на заводах.

Снабжение автохозяйств деталями из резины централизованым порядком удовлетворяет только часть фактической потребности, поэтому автохозяйства вынуждены сами заниматься изготовлением резиновых деталей, чтобы обеспечить бесперебойный и своевременный ремонт автомобилей.

Для изготовления автомобильных резиновых деталей небольшими партиями в автохозяйствах не требуется дорогостоящего оборудования, больших производственных площадей и значительных материальных затрат.

В данной брошюре описывается опыт Ленинградского ремонтного завода легковых автомобилей по изготовлению деталей из резины для автомобиля М-20 «Победа». В Ленинграде еще ряд автохозяйств, как, например, 1-й и 3-й таксомоторные парки, авторемонтный завод Ленинградского управления автомобильного транспорта и др., занимаются изготовлением автомобильных резиновых деталей. Технология изготовления деталей из резины на этих предприятиях несколько менее совершенна, чем на Ленинградском заводе по ремонту легковых автомобилей.

Приведенные в брошюре чертежи оборудования и краткое описание технологии изготовления деталей из резины для автомобиля М-20 «Победа» могут быть использованы авторемонтными организациями изготовления аналогичных резиновых деталей автомобилей других марок.

Опыт изготовления автомобильных деталей из резины в гаражных условиях освещен в литературе недостаточно¹, поэтому на-

стоящая брошюра имеет целью восполнить этот пробел.
Брошюра написана ст. инж. Ленинградского филиала НИИАта
К. А. Костиным.

¹ Некоторые сведения по изготовлению резиновых деталей для автомобилей ЗИС-154 и ЗИЛ-155 имеются в книге К. А. Кузьмикой и В. Н. Надумова «Организация шинного хозяйства в гараже». Машгиз, 1952.

заполняются сырой резиной, слесарные тиски 4. Имеется второй слесарный верстак 5, куда ставятся пресс-формы после вулканизации для частичного охлаждения и извлечения готовых деталей. Небольшое наждачное точило 6 не является обязательной принадлежностью участка, так как пользуются им приходится редко, только при заправке и заточке инструментов. Для вулканизации резины служат три электропечи 7.

ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И ПЛАНИРОВКА УЧАСТКА ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ ИЗ РЕЗИНЫ

В автомохозяйствах, где имеется цех или участок для ремонта автомобильных шин, при наличии дополнительной площади можно организовать изготовление деталей из резины.

На Ленинградском ремонтном заводе легковых автомобилей (где ремонт покрышек и камер не производится) для изготовления резиновых деталей выделен отдельный участок.




Рис. 1. План участка для изготовления автомобильных резиновых деталей:
1 — слесарный верстак; 2 — ручной резиновый пресс; 3 — приспособление для заполнения пресс-форм сырой резиной; 4 — слесарные тиски; 5 — пресс-форма; 6 — наждачное точило; 7 — слесарный верстак; 8 — электропечи

На рис. 1 приведен план этого участка с размещенным на нем оборудованием. На слесарном верстаке 1 закреплены ручной резиновый пресс 2, приспособление 3, с помощью которого пресс-формы




Рис. 2. Ручной резиновый пресс




Рис. 3. Приспособление для заполнения пресс-форм сырой резиной:
1 — гидравлический пресс с насосом; 2 — стакан; 3 — пресс-форма

Имеющаяся на участке вентиляционная установка, укрепленная на стене, на плане не показана.

Ручной резиновый пресс, применяемый на заводе, показан на рис. 2. Вместо этого пресса может быть применен другой как с ручным приводом, так и с механическим.

На рис. 3 изображено приспособление для заполнения пресс-форм сырой резиной. Приспособление прочно крепится на верстаке и состоит из гидравлического пресса 1 с насосом, стакана 2 и пресс-формы 3. Для изготовления пресса 1 использован гидравлический домкрат из комплекта штраферского инструмента. На пятитонный домкрат из комплекта сделана резьба для навинчивания стакана 2. На верхней части стакана имеется резьбовой

штуцер, на который навертывают соответствующие пресс-формы. Устройство стакана показано на рис. 4.




Рис. 4. Стакан приспособления для заполнения пресс-форм сырой резиной:
1 — удлинитель; 2 — поршень; 3 — стакан; 4 — штуцер




Рис. 5. Поперечный разрез электропечи для вулканизации резины из порошка на заводе «Мотор». Печь имеет прямоугольную форму (длина 650 мм, ширина и высота по 350 мм). Поперечный разрез печи дан на рис. 5. Наружный и внутренний каркасы изготовлены из листового железа толщиной 1,5 мм. Пространство между каркасами заполнено асбестом. Нагревательный элемент — спираль — выполнен из никромовой проволоки диаметром 1,2 мм, длина проволоки 14 м. Печь работает от электросети с напряжением 220 в. Расход электроэнергии на каждую печь составляет 2—2,5 квт·ч. Контроль температуры ведется термометром, вставляемым в печь сверху.

Для вулканизации резиновых деталей можно использовать и стандартные муфельные печи с температурой нагрева до 200°.

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ ИЗ РЕЗИНЫ

Для изготовления резиновых деталей к автомобилю М-20 «Победа» на ремонтном заводе легковых автомобилей применяется сырья резина. Детали, для которых чертежами завода-изготовителя

не предусмотрена маслостойкая резина, делаются из протекторной резины (ГОСТ 2631—51), получаемой с Ленинградского шинного завода (по цене 8 р. 50 к. за 1 кг).

Для изготовления деталей из маслостойкой резины обычно используют сырью резину группы IV-Б (ГУ 815—53). Эту резину АРЗ получает с Ленинградского завода резино-технических изделий (по цене 6 р. 20 к. за 1 кг).

Детали изготавливаются в следующем порядке. Из резины нарезают ленты шириной 40—45 мм или используют имеющиеся обрезки резины любых размеров. Резиновые ленты укладывают в стакан (см. рис. 4) и уплотняют на ручном прессе до полного заполнения стакана. Для размягчения резины стакан ставят в электропечь и нагревают до температуры 70—90°. На это обычно требуется 10—15 мин. при температуре печи 120—140°. Маслостойкая резина «течет» хуже и для обеспечения нужного заполнения пресс-формы стакан следует нагревать до верхнего предела. Вынутый из электропечи стакан сразу же навертывают на насос приспособления (см. рис. 3), а на штуцер стакана навертывают пресс-форму, предварительно нагретую до температуры 50—70°.

С помостью насоса приспособления резину, нагретую до текущего состояния, нагнетают из стакана в пресс-форму до окончательного заполнения последней. Окончание заполнения определяется по выдавливанию резины из контрольного отверстия или зазоров пресс-формы, а также по усилию накачивания. Заполненную пресс-форму отвертывают и устанавливают для вулканизации в печь с температурой 140—145°. Время пребывания заполненных пресс-форм в печи зависит от размеров изготовленных деталей и с учетом прогрева пресс-форм колеблется от 20 мин. до 1,5 часа. По истечении времени вулканизации пресс-формы вынимают из печи, слегка охлаждают и разбирают для извлечения деталей.

Обычно готовые детали не пристают к пресс-формам и вынимать их легко. Если резина прилипает к поверхности пресс-форм, то внутреннюю поверхность пресс-форм перед заполнением резиной рекомендуется смазать раствором мыла в воде. Освобожденную пресс-форму, пока она не остывла, наполняют снова, и цикл изготовления деталей повторяется. С деталей, вынутых из пресс-форм, после охлаждения обрезают наплывы и литники.

Если изготавливаемая деталь сборная и состоит из резины и металла, то металлическую часть детали изготавливают заранее. Можно использовать металлические части деталей, бывшие в употреблении, но они должны быть тщательно очищены, обезжирены и латунированы или омеднены. На специализированных заводах резинотехнических изделий все металлические детали, идущие для изготовления сборных резиновых деталей, омедняют. В готовых изделиях отслоение металлических деталей от резины не наблюдается. При работе с нагретыми пресс-формами и стаканами во избежание ожогов необходимо пользоваться теплоизолирующими рукавицами.

Детали, изготовленные по вышеизложенной технологии, имеют такой же срок службы, как и капитально отремонтированный автомобиль в целом.

Завод по ремонту легковых автомобилей изготавливает пресс-формы своими силами. Они просты по конструкции, делают их из конструкционной стали без термической обработки.

При изготовлении пресс-форм следует помнить, что резина имеет усадку 1—1,5%, а маслостойкость — до 2% своего объема, Ниже даны рисунки пресс-форм для изготовления деталей шести наименований.




Рис. 6. Пресс-форма в сборе с деталью № 20—1001044 — подушка задней опоры двигателя нижняя в сборе:
1 — деталь № 20—1002044; 2 — стяжные шпильки; 3 — верхняя крышка в сбое;
4 — поперечные ограничительные перегородки; 5 — основание.

На рис. 6 изображена пресс-форма в сборе с деталью № 20—1001044 — подушка задней опоры двигателя.

Подготовка данной пресс-формы к заполнению ведется следующим образом. Отвертывают гайки стяжных шпилек 2, снимают верхнюю крышку 3 в сборе с боковыми стенками и центральным штифтом; вынимают две поперечные ограничительные перегородки 4; на основание 5 укладывают металлическую деталь № 20—1001046, вставляют две поперечные ограничительные перегородки 4; кладут две металлические детали № 20—1001048, надевают на стяжные шпильки верхнюю крышку в сборе и завинчивают гайки шпилек. После этого пресс-форму подогревают до температуры 50—70°, затем навертывают ее на штуцер стакана и заполняют резиной.

На рис. 7 приведена пресс-форма в сборе с деталью № 20—1302045 — подушка радиатора. Подготовка пресс-формы к заполнению сводится к отвертыванию верхней части 2 для удаления ранее изготовленной детали 1 и проверке состояния поверхности пресс-формы. Затем верхнюю часть 2 навертывают на основание 3, и подготовка пресс-формы закончена, можно навернуть ее на штуцер стакана и производить заполнение.




Рис. 7. Пресс-форма в сборе с деталью № 20—1302045 — подушка радиатора в сборе:
1 — деталь № 20—1302045; 2 — верхняя часть; 3 — основание.

На рис. 8 приведена пресс-форма в сборе с деталью № М-2457 — муфта защигной педали сцепления. Для извлечения готовой детали № М-2457 — муфта защигной педали сцепления.

На рис. 8 изображена пресс-форма в сборе с деталью № М-2475 — подушка противовеса радиатора. Для извлечения готовой детали № М-2475 — подушка противовеса радиатора необходимо отвернуть два стяжных болта 4, снять верхнюю часть 2, вынуть сердечник 1 вместе с резиновой деталью 3 и снять ее с сердечника.

На рис. 9 показаны деталь № 20—1703045 — подушка противовеса радиатора и пресс-форма в сборе с деталью № М-2475 — муфта защигной педали сцепления. Для извлечения готовой детали из пресс-формы необходимо отвернуть два стяжных болта 4, снять верхнюю часть 2, вынуть сердечник 1 вместе с резиновой деталью 3 и снять ее с сердечника.

отказа. Пресс-форма рассчитана на одновременное изготовление шести деталей, при этом наполнение ее резиной ведется отдельно по каждой детали.




Рис. 9. Пресс-форма в сборе с деталью № 20-1703045 — подушка противовеса рычагов передней подвески.

1 — деталь № 20-1703045; 2 — гайка стяжной шпильки; 3 — верхняя часть; 4 — средняя часть; 5 — основание

Рис. 10. Пресс-форма в сборе с деталью № 20-2902622-А — буфер хода сжатия передней подвески.

1 — деталь № 20-2902622-А; 2 — верхняя половина, 3 — нижняя половина

На рис. 10 даны детали № 20-2902622-А — буфер хода сжатия передней подвески — и пресс-форма в сборе с этой деталью. Перед заполнением необходимо отвернуть верхнюю половину 2 и снять ее, вынуть деталь 1, завернуть трубочкой ленту сырой резины и вложить в нижнюю половину 3, вставив металлическую деталь № 20-2902626-Б в верхнюю половину пресс-формы и навернуть ее до отказа на нижнюю половину, затем навернуть пресс-форму на штупер стакана и закончить наполнение.

На рис. 11 приведена пресс-форма в сборе с деталью № 30-6106086 — буфер ограничителя двери. Для извлечения изготавленной детали необходимо отвернуть два стяжных болта 1, вывернуть пять болтов держателя 2, снять верхнюю крышку 3, вынуть поперечные съемные стеклоподъемники 5 и резиновые детали. При подготовке пресс-формы к заполнению необходимо вставить в верхнюю крышку болты-держатели и навернуть на них металлические

детали № 30—6106092, поставить на место поперечные съемные перегородки, положить верхнюю крышку в сборе и завернуть два стяжных болта. Пресс-форма позволяет проводить одновременное изготовление пяти деталей. Заполнение пресс-формы сырой резиной делается отдельно по каждой детали.




Рис. 11. Пресс-форма в сборе с деталью № 30—6106086 — буфер ограничителя двери:

1 — стяжные болты; 2 — болты держателя детали № 30—6106092; 3 — верхняя крышка; 4 — роковые стеклы; 5 — поперечные съемные стеклоподъемники; 6 — основание в сборе со штифтами; 7 — деталь № 50—6106086

В приложении приведены номенклатура и некоторые технические данные 43 резиновых деталей автомобиля М-20 «Победа», изготавляемых на Ленинградском ремонтном заводе легковых автомобилей.

№	Номер	Наименование измерения	Измерение										
			Блок	Блок	Блок	Блок	Блок	Блок	Блок	Блок	Блок	Блок	
1	20-1001020-A	Токиума неподвижная опора антенн	Токиума VI-A	294	127	167	140	51	1-30				
2	20-1001044	Токиума сажен опора антенн,	To ке	366	106	260	120	51	1-20				
3	20-1001050	Токиума сажен опора антенн,	To ке	366	106	260	120	51	1-20				
4	MFI-1012068	Токиума отклоняющаяся антenna	" "	120	120	165	51	1-20					
5	20-1108041	Быстрая ротационная антenna	Гмечк.	106	111	7	7	2	0-20				
6	20-1108048	Быстрая ротационная антenna	Гмечк.	106	111	70	—	76	80	0-10			
7	11-6336-35/Б	Люксатка гибкая антenna	Гмечк.	1,5	1,5	—	2	12	0-30				
8	20-1302045	Макетка гибкая антenna	Локиума III-B	20	20	—	21	30	0-40				
9	11-8515-А3	Макетка гибкая антenna	Локиума III	1,5	1,5	—	2	12	0-30				
10	20-1602037-Б	Холо гибкая антenna	Локиума III-B	20	20	—	21	30	0-40				
11	M-2457	Холо гибкая антenna	Локиума III	5	5	—	6	34	0-20				
12	20-1703045	Макетка гибкая антenna	Локиума VI-A	15	15	4	—	17	24	0-50			
13	20-1703085	Макетка гибкая антenna	Локиума VI-A	4	4	—	17	24	0-50				
14	20-2201090	Макетка гибкая антenna	Локиума XII	47	47	—	54	68	0-30				
15	20-2801139	Люксатка гибкая антenna №2	Локиума V-B	10	10	—	11	25	0-30				
16	20-2902622-A	Люксатка гибкая антenna №3	Локиума VI-B	83	58	25	60	45	1-20				
17	20-2902654	Люксатка гибкая антenna №4	Локиума VI-B	83	58	25	60	45	1-20				
18	20-2904034	Люксатка гибкая антenna №5	Локиума VI	25	25	—	27	40	0-50				
19	20-2904072	Люксатка гибкая антenna №6	Локиума XII	11	11	—	12	34	0-30				
20	20-2904092	Люксатка гибкая антenna №7	Локиума XII	5	5	—	7	18	0-40				
21	20-2906040	Люксатка гибкая антenna №8	Локиума XIII	65	65	—	70	50	1-10				
22	20-2906078	Люксатка гибкая антenna №9	Локиума XIV	65	65	—	70	50	1-10				
23	11-18078	Люксатка гибкая антenna №10	Локиума VI-B	19	19	—	20	28	1-10				
24	11-18081	Люксатка гибкая антenna №11	Локиума VI-B	16	16	—	17	28	1-10				
25	20-2912028	Люксатка гибкая антenna №12	Локиума VI-B	32	32	—	36	30	0-40				
26	20-2912622-B	Люксатка гибкая антenna №13	Локиума VI-B	95	95	100	41	41	1-20				
27	20-3003036	Люксатка гибкая антenna №14	Локиума XII	10	10	—	12	34	0-40				
28	20-3003087	Люксатка гибкая антenna №15	Локиума XII-A	6	6	—	6,5	35	0-40				

ИПНОЖЕНЕ

ИПНОЖЕНЕ ИПНОЖЕНЕ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Приложение к инструкции									
29	20-3501051	Махкета поплавка коричневого топлива- хорошего качества (макс. 2462)	Лпунна VI-B	5	5	—	5,5	40	0-40
30	20-3501058	Конакт сальников коричневого топлива- хорошего качества	Лпунна XIII-B	7	7	—	8	40	0-40
31	20-3502051	Махкета поплавка коричневого топлива- хорошего качества	Лпунна VI-B	4,5	4,5	—	5	40	0-40
32	PP15-3702008	Лпунна коричневого топлива хорошего качества	Лпунна I	55	55	—	64	75	0-40
33	20-3708048	Лпунна коричневого топлива хорошего качества	Лпунна V-B	8	8	—	8,5	35	0-40
34	51-3711024-A	Лпунна коричневого топлива хорошего качества	Лпунна I	32	32	—	38	40	1-30
35	20-3711045	Лпунна коричневого топлива хорошего качества	Лпунна III	12	12	—	13	30	0-30
36	20-3712018-B	Лпунна коричневого топлива хорошего качества	Лпунна I	18	18	—	24	31	0-50
37	20-3722038	Лпунна коричневого топлива хорошего качества	Лпунна I	3	3	—	3,2	9	1-30
38	30-5801134-B	Однодорка настенная неподвижная	Лпунна IX-A	72	72	—	80	50	1-30
39	30-5303045	Бытовая неподвижная белая	Лпунна I	0,8	0,8	—	1	12	0-20
40	30-5604060	Наружная опорная амортизатора	Лпунна III	55	55	—	70	31	1-10
41	30-5606134	Лпунна коричневого глянца	To ke	2	2	—	2,3	28	0-30
42	30-6105074	Лпунна коричневого глянца	Лпунна IX	2	2	—	2,2	12	1-10
43	30-6106086	Лпунна коричневого глянца	Лпунна XVI	33	16	17	20	30	1-20

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
Оборудование, приспособления и планировка участка по изготовлению автомобильных деталей из резины	3
Краткие сведения по технологии изготовления автомобильных деталей из резины	4
Приложение	12

Стр.